



晋城市泽州县中型水库大坝安全年检汇总表

序号	水库名称	所在地	集雨面积 (km²)	总库容 (万m³)	坝型	坝高(m)	存在主要问题	自检结论	巡检结论	抽(复) 检结论	整改措施	整改时间	备注
1	任庄水库	高都镇李庄	1298.6	8050	土坝	35.3		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		

主管领导: 陈丽峰

技术负责人: 郭安峰

填表人: 刘春云

填表日期: 2025年11月25日

附1

晋城市泽州县小（一）型水库大坝安全年检汇总表

序号	水库名称	所在地	集雨面积 (km ²)	总库容 (万m ³)	坝型	坝高 (m)	存在主要问题	自检结论	巡检结论	抽(复) 检结论	整改措施	整改时 间 (年)	备注
1	围滩水库	金村镇围滩	2418.5	878	浆砌石与堆石混凝土重力坝	55.5		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
2	拴驴泉水库	山河镇小驴圈	9060	270	浆砌石重力坝	12		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
3	白水河水库	大箕镇高落坪	305	370.43	浆砌石拱坝	34		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
4	长河水库	下村镇大南庄	42.23	438	土坝	13.06		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
5	刘村水库	下村镇刘村	9.97	100	土坝	13.25	警示牌倾斜，字迹风化陈旧。	正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。 2. 列入水库维修养护。	2026年	
6	常坡水库	大东沟镇常坡	10.33	235	土坝	22.7	坝顶路面有轻微裂缝。	正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。 2. 列入水库维修养护。	2026年	

附4

晋城市泽州县小（一）型水库大坝安全年检汇总表

序号	水库名称	所在地	集雨面积 (km ²)	总库容 (万m ³)	坝型	坝高 (m)	存在主要问题	自检结论	巡检结论	抽(复) 检结论	整改措施	整改时 间 (年)	备注
7	寺河水库	川底镇上 小河	6.89	194.2	土坝	21.6		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
8	沙沟水库	川底镇沙 沟	7.02	167.8	土坝	18.2	监控设施有损坏。	正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。 2. 尽快修复，确保正常运行。	2026年	
9	圪套水库	周村镇圪 套	203.5	461.1	土坝	14	坝顶高程及防浪墙顶高程均不满足规范要求。溢洪道进口有冲刷，卧管墙体有轻微裂缝。	正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。 2. 对水库进行除险加固。	2026年	
10	来村水库	巴公镇来 村	28.11	240	土坝	18.63		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		
11	山耳东水库	巴公镇山 耳东	11	178	土坝	17.9		正常运行	正常运行		1. 加强观测，做好巡查记录。		

主管领导:

陈丽军

技术负责人:

靳海峰

填表人:

刘春云

填表日期: 2025年 11月 25日

晋城市泽州县小（二）型水库大坝安全年检汇总表

序号	水库名称	所在地	集雨面积 (km²)	总库容 (万m³)	坝型	坝高(m)	存在主要问题	自检结论	巡检结论	抽(复)检 结论	整改措施	整改时间	备注
1	万里水库	下村镇万里	7.23	64	土坝	15.75	输水洞有渗水。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.列入水库维修养护。	2026年	
2	庾能水库	大东沟镇庾能	4.36	38.01	土坝	14.6	溢洪道右侧挡墙部分塌落。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.列入水库维修养护。	2026年	
3	上掌水库	周村镇上掌	1.94	20.8	土坝	15.45	排水渠盖板损坏。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.列入水库维修养护。	2026年	
4	谷垞沟水库	南岭镇谷垞沟	2.57	52.6	土坝	15.75	溢洪道出口处有树枝和杂物堆积。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.尽快清理，确保溢洪道出口通畅。	2026年	
5	西张村水库	北义城镇西张村	1.38	25	土坝	13.32		正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。		
6	蔡河水库	北义城镇蔡河	2.35	65.95	土坝	15.4		正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。		
7	西大阳水库	大阳镇西大阳	5.1	60.1	土坝	14.6		正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。		
8	大南沟水库	大阳镇大南沟	2.2	60	土坝	20		正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。		
9	彭沟水库	犁川镇上犁川	0.84	36.1	砌石重力坝	21	坝顶有积水，溢洪道进水口右侧墙皮有脱落，两侧挡墙顶部有表皮脱落现象。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.列入水库维修养护。	2026年	
10	冶底水库	南村镇冶底	2.2	21.9	土坝	15.48	溢洪道底板有表皮脱落现象，坝顶路面有轻微裂缝。	正常运行	正常运行		1.加强观测，做好巡查记录。 2.列入水库维修养护。	2026年	

主管领导:

刘勇

技术负责人:

靳海峰

填表人:

刘春云

填表日期: 2025年 11月 25日