

泽 州 县 应 急 管 理 局
泽州县地方煤矿安全监督管理局
关于进一步加强全县煤矿瓦斯防治工作的
紧急通知

各煤矿主体企业、各煤矿：

为深刻汲取山西通洲集团留神峪煤业“5·22”特别重大瓦斯爆炸事故教训，切实压实企业安全生产主体责任，全面强化矿井瓦斯综合治理工作，严防瓦斯积聚、瓦斯超限事故发生，坚决守住煤矿安全生产底线，现就有关工作紧急通知如下：

一、提高思想认识，压实层级管控责任

各煤矿主体企业、各矿井要深刻吸取事故教训，时刻保持清醒头脑，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，将瓦斯防治摆在安全生产最优先、最核心、最关键位置。严格落实企业主体责任、矿长第一责任、分管领导直接责任、岗位全员责任，健全通风、瓦斯检查、监测监控、隐患治理、应急处置等常态化管理制度。完善技术研判、现场管控、考核问责机制，层层压实责任链条，确保瓦斯治理各项措施落地落细。

二、深化隐蔽致灾排查，实现源头超前治理

各矿井要常态化开展瓦斯隐蔽致灾因素排查治理，重点针对采掘工作面、巷道高顶、隅角区域、断层破碎带、地质构造异常区、采空区边缘、密闭周边、废弃巷道等重点部位，全面排查瓦

斯异常涌出、局部积聚、通风盲区等风险。建立隐患台账，明确整改措施、责任人和完成时限，严格实行闭环管理、逐项销号，做到隐患早发现、早治理、早清零。

三、严格分级管控，规范瓦斯治理流程

高瓦斯矿井必须严格执行“先抽后采、抽采达标、不达标不生产”原则。规范抽采钻孔设计、施工、封孔质量，杜绝虚钻、浅钻、封孔不严、管路漏气、空抽无效等问题。加强抽采负压、浓度、流量等参数动态监测，定期检修维护抽采设备及管路，确保抽采系统稳定可靠运行，抽采不达标的区域严禁组织采掘作业。低瓦斯矿井要坚持通风优先、动态巡检，持续强化巷道通风、瓦斯巡回检查、局部通风管理，重点防范局部瓦斯聚集、微风、无风作业风险，坚决杜绝低瓦斯矿井高风险事故。

四、紧盯特殊时段管控，规范瓦斯异常处置流程

各矿井要全面加强瓦斯治理薄弱环节管控，紧盯采掘工作面、巷道高顶、密闭区域等瓦斯易积聚地点。严格落实夜间施工、交接班、设备检修、停风复工等特殊时段瓦斯检查制度，杜绝漏检、空岗、巡查不到位。

严格执行瓦斯异常处置流程，出现瓦斯超限、报警等异常情况，必须立即停作业、断电源、撤人员、查原因、除隐患，问题未彻底整改到位严禁恢复生产。持续加强职工安全教育培训，提升瓦斯风险辨识、现场处置和应急避险能力。

五、开展专项排查整治，全面消除安全隐患

即日起至12月31日，全县所有煤矿同步开展瓦斯隐患大排查大整治行动，实行矿井逐月自查、主体企业逐季督查、行业部门常态化执法检查。重点排查通风系统是否稳定可靠、通风设施是否完好有效；安全监控系统、传感器、报警装置是否正常运行、数据真实准确；局部通风是否规范到位；高瓦斯矿井抽采治理是否达标；瓦斯检查、现场管控、制度执行是否到位。对排查出的隐患全部建立清单、限期整改、闭环销号，重大隐患坚决停产停工整改，严防带病作业、虚假整改。各主体企业要于每月20日前报送当月排查整治开展情况；分别于7月20日、10月20日、12月20日报送阶段性工作总结。联系人：李翔，联系电话：0356-2066385，电子邮箱：zzxyjjays@163.com

六、从严执法监管，严肃追责问责

县局将持续加大现场执法检查力度，重点严查：高瓦斯矿井抽采不达标违规组织生产；瓦斯超限不报、不撤人、不处置；通风系统不完善、通风设施失效；监控设备失修、人为干预、数据造假等违法违规行为。

对各类违法违规行为坚决依法从严查处、限期整改、顶格问责，对责任不落实、管控不到位、整改不彻底的单位和个人严肃倒查追责。

泽州县应急管理局 泽州县地方煤矿安全监督管理局

2026年6月10日