

# 泽州县应急管理局文件

泽应急发〔2026〕19号

## 泽州县应急管理局 关于在全县冶金工贸行业开展安全生产 专项治理行动的通知

各镇应急管理中心，各相关企业：

当前正值岁末年初，安全生产形势复杂严峻，叠加当前市场经济疲软、企业效益不佳等不利因素，企业易滋生赶工期、抢进度冲动，引发生产现场管理混乱、人员超强度作业、工序时间压缩等问题，导致人员及设备设施超负荷运转，加之雨雪冰冻天气低温情况下，煤气水封、排水器本体及附属阀门容易结冰冻裂，可能导致煤气泄漏，安全风险大幅攀升。为深刻汲取近期省内外

工贸企业事故教训，切实防范化解各类安全风险，坚决遏制生产安全事故发生，确保人民群众度过平安祥和的节日。县局决定从即日起至3月底，在全县冶金工贸行业开展安全生产专项治理行动。现将有关事项通知如下：

## **一、工作目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终坚持人民至上、生命至上，聚焦钢铁、冶炼、粉尘涉爆、有限空间等高危领域，推动企业健全落实全员安全责任、设备本质安全、风险辨识管控、隐患排查治理等体系，构建安全治理长效机制，提升本质安全水平与治理能力，从根本上消除事故隐患，防范遏制生产安全事故，确保人民群众度过欢乐平安祥和的节日。

## **二、工作重点**

深刻吸取“1.18”内蒙古包头市包钢板材厂爆炸事故和“12.19”临汾市襄汾县新兴冶炼有限公司坍塌事故等教训，从严从细开展6个方面专项排查治理。

### **（一）压力容器**

聚焦蒸气罐、锅炉、压力管道等压力容器设备，对设备本体、安全附件、异常处置、防冻措施等进行全面细致排查。

1. 设备本体全周期维护。定期进行超声+磁粉探伤等探伤检测，重点查焊缝、接管与罐体连接处，发现裂纹立即停用返修；定期进行壁厚检测，腐蚀减薄超规范要求，必须进行更换；定期对罐体保温层进行检测，严防局部温差引发应力开裂。

2. 安全附件校验检测。安全阀定期进行手动试跳 1 次，定期强制校验，确保起跳压力符合规范要求；压力表、压力变送器等监测仪表每日校准零点；定期疏通泄压管路，确保无堵塞、无积水，保障泄压通畅无背压。

3. 异常工况应急处置。制定超压等异常工况预警处置流程和处置要点，定期模拟测试超压联锁，联锁失效时，人工第一时间切断热源，启动紧急泄压流程。

4. 落实防冻凝措施。对露天或室外布置的压力容器及管道采取保温、伴热措施，严防低温冰冻导致设备冻裂、介质泄漏。发现异常立即停机处置，坚决杜绝设备“带病运行”。

## **（二）高空作业平台防护设施**

重点对各类工业楼梯、平台、通道、护栏等防护设施的腐蚀、老化、焊缝开裂等问题进行全面排查，对存在结构缺陷、强度不足等安全隐患的，立即停用并制定专项整改方案，整改完成经检测验收合格后方可恢复使用。加强对各类工业楼梯、平台、通道、护栏等的日常性检查，对防护栏螺栓、防护门铰链进行紧固，定期对防护设施进行防腐处理，对磨损严重的防滑底板及时更换，建立防护设施维护台账，记录检查时间、问题及整改情况；作业前，作业人员必须检查防护栏、底板是否存在锈蚀、变形，防护栏焊接处是否牢固、防护门锁止功能是否正常、底板有无破损、防倾翻装置是否灵敏；雨雪、霜冻天气后，及时清理平台底板和护栏上的积水、积雪、冰霜，必要时铺设防滑垫，防止人员滑倒；作业现场必须配备应急救援梯、安全绳、急救箱等应急物资。

### **(三) 检维修和危险作业**

企业检维修作业，必须制定检维修作业方案、异常工况等非正常运行与操作状况下的预防措施和应急处置措施，严格检维修作业审批，检维修作业必须由企业领导现场带班，指定专职安全监护人员全程监护；加强外包作业安全管理，发包单位对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，对发包项目进行全流程闭环管理，定期进行安全检查，对动火、高处、有限空间等高风险作业全过程监督；强化特种作业人员持证上岗管理，严禁无证作业、违章操作；盯紧有限空间作业、高空作业、动火作业、煤气作业、临时用电等危险作业，严格执行作业审批制度，制定作业方案和作业票证，对作业人员进行安全培训，规范设置作业场所安全警示标志和风险告知卡，落实专职监护人员危险作业全程安全监护；使用天那水、白电油等有机溶剂进行设备清洗、地板清洁、机械擦拭等，作业现场设置溶剂用量标识牌，标注最大允许使用量，严禁超标识量操作，作业区域必须保持良好通风，严禁携带火种、使用非防爆电器（如手机、普通照明灯、电钻等），严禁直接倾倒溶剂冲洗设备或地板。

### **(四) 重点设施设备巡查维护**

加强煤气管道、煤气设施等重点设备日常维护保养、定期检测检验，坚决杜绝设备“带病运行”。对存在可能发生煤气泄漏、聚集的场所，以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方进行地毯式排查，保证气体报警装置、安全阀等煤气设施设备

正常运行；对冶炼、浇铸、高温熔融金属吊运等重点设备设施定期进行检测维修保养。

### **（五）合理安排生产组织**

各企业要科学制定春节期间生产、停工停产及复工复产计划，明确时间范围、责任分工和保障措施，主动报告县、镇应急管理部门；正常生产企业尽量避免安排夜班进行危险作业，确需作业的必须经企业主要负责人审批，并落实企业领导全程跟班监督；企业停产停工要制定专项平稳停产方案，明确各工序停工程序、责任分工、风险点及管控措施，重点检查炉体、管道、阀门、电气设备等关键部位，提前清理设备内结垢、残渣，排查高温灼烫、有毒有害气体泄漏等潜在风险隐患，并切断非必要电源、气源，对变电所、煤气区域等要害场所采取上锁管控、定期巡查措施，严防擅自进入私自作业；强化从业人员心理风险排查研判，通过日常观察、谈心谈话等方式，全面掌握从业人员心理动态，重点关注异地务工人员、连续作业人员、岗位风险较高人员的心理状态，对心理状态不佳、精神面貌不振、情绪异常波动的人员，采取调整岗位、安排轮休、暂停上岗等管控措施，合理安排节日期间作息时间，避免从业人员疲劳作业，严禁带病、带情绪、带疲劳上岗作业。

### **（六）雨雪冰冻天气安全防范**

密切关注气象预警，遇大风雨雪极端天气，企业禁止露天场所登高作业、有限空间作业、检维修作业等作业；在暴雪、路面结冰时，停止厂内专用机动车辆行驶；加固围板、棚架、广告牌

等易被大风吹动的搭建物，防止坍塌事故导致人员、设备事故发生；加强煤气管道、水封等设施防冻保温，定时排放冷凝水，严防管道冻裂泄漏；对厂区道路、作业平台做防滑处理，配备融雪剂、防滑链，严控运输车辆速度；全面排查电气线路，严禁违规使用大功率取暖设备，严防一氧化碳中毒及电气火灾。

### **三、工作要求**

#### **（一）强化履职尽责，确保专项治理行动取得实效。**

各企业要切实履行主体责任，从即日起，按照县局专项治理工作通知要求，立即全面开展常态化排查治理，建立问题清单、责任清单、整改清单，实行闭环管理，确保隐患及时动态清零。

县局各职能股室（队）、各镇应急管理中心要将安全生产薄弱企业、不放心企业、发生事故企业纳入检查计划，采取“四不两直”方式对六项专项治理工作开展专项检查，对隐患排查整治不力、隐患问题突出的企业，依法严肃惩处并公开曝光，形成有力震慑；对责任不落实、措施不到位导致事故发生的，严肃追究相关单位和人员的责任。

各镇应急管理中心于3月25日前将治理专项行动工作情况，以书面形式报送县局。

#### **（二）强化应急管理，及时妥善处置突发事件。**

各企业必须实行24小时企业领导轮班在岗带班，组织技术人员分析研判企业危险源失控时可能发生的事故、可能造成的危险和应急救援处置措施，确保发生突发事件和生产过程异常工况时能快速响应、迅速施救，坚决杜绝盲目施救引发次生灾害事故。

一旦发生事故，要第一时间向有关部门报告，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

泽州县应急管理局

2026年1月30日



