

泽州县应急管理局文件

泽应急发〔2025〕29号

泽州县应急管理局 关于做好春节后冶金工贸企业 复工复产技术指导服务工作的通知

各镇应急管理中心，各相关企业：

春节后是企业集中复工复产的高峰期，也是各类事故的易发多发期，为保障春节后冶金工贸企业复工复产安全平稳，按照市局《关于做好春节后冶金工贸企业复工复产技术指导服务工作的通知》晋市应急工贸发〔2025〕21号决定在全县开展冶金工贸企业复工复产技术指导服务工作，现就有关工作通知如下：

一、研判安全风险，周密部署复工复产工作

春节后容易出现企业复工准备不充分、员工思想松懈、注

意力不集中、设备故障、关键岗位人员配备不齐、安全管理不到位、新员工培训不到位仓促上岗等问题，加之一些企业补产量、赶进度，事故风险明显加大，企业安全生产面临严峻挑战。各镇、各企业要清晰认识当前安全生产的形势，认真分析研判安全风险，制定细化冶金工贸行业复工复产标准方案，落细落实安全责任和风险管控措施，把安全责任落到实处，对存在重大隐患或2024年“体检式”精查发现的问题隐患未整改完成的，不得复产复工，凡发现不具备基本安全生产条件冒险恢复生产的企业，坚决依法严肃查处。

二、明确服务分工，有序推进企业复工复产

含高炉的金属冶炼企业：由市应急管理局聘请专家联合县应急管理局进行技术指导服务；

其他金属冶炼企业：由县应急管理局聘请专家进行复工复产技术指导服务；

其他工贸企业：规模以上企业由县应急管理局进行技术指导服务；规模以下企业由镇应急管理中心进行技术指导服务。

专家复工复产技术指导服务，重点指导企业完善复产复工方案，开展各环节安全风险辨识和落实管控措施，对生产工艺、设施设备、监测报警装置、应急救援设施进行安全隐患排查整改。

三、落实安全措施，保障企业复工复产期间安全平稳

根据全县冶金工贸企业的特点，节后企业复工复产必须落实“七项措施”：

1. 开展安全警示教育活动。认真贯彻落实市、县安全生产委员会《关于开展2025年安全生产警示教育活动的通知》，要认真组织开展安全警示教育活动。一是全面反思安全事故。各企业要组织职工观看生产安全事故警示教育片，职工观看人数要达到100%全覆盖。二是全面汲取事故教训。各镇、各企业要深刻汲取近年来我市各类工贸企业生产安全事故教训，开展1次全方位、深层次事故案例大反思、大讨论，举一反三、查缺补漏，制定针对性防范措施。三是开展事故应急演练。企业要加强结合本企业特点，组织开展1次事故应急演练，加大应急救援队伍力量、应急物资的配备，做到责任明确、措施严密、处置有效，确保一旦发生事故，能够快速有效处置。四是开展安全集体宣誓。金属冶炼企业要组织1次安全集体宣誓，宣誓活动要覆盖到每一位员工，在企业显著位置张贴企业主要负责人安全承诺，自觉接受职工监督。

2. 制定复工复产方案。含高炉的金属冶炼企业要严格按照《高炉开炉安全指南》（晋市应急工贸发〔2020〕91号）的相关要求，制定高炉开炉方案和复工复产方案，并向县、镇应急管理部门书面报告。其它各企业要制定复工复产方案，方案必须明确工作职责和具体任务，制定针对性风险辨识管控和隐患排查治理措施、应急处置措施。

3. 签订安全生产责任书。各企业要召开安全生产动员大会，全面梳理全员安全职责，层层签订安全生产责任书，形成全员重视安全、共同维护安全的良好氛围。

4. 组织全员安全教育培训。春节过后，企业员工流动大，新招员工多，认真开展全员安全教育培训，企业必须对新进员工和调换新岗位员工严格开展“三级”安全教育培训；对节后回原岗位工作的其他员工进行一次安全知识再教育再培训；对生产技术人员、安全管理人员、特种作业人员等关键人员进行一次有针对性的岗前再教育，必须保障关键人员到岗履职到位。

5. 落实危险作业安全措施。企业检维修和外包作业，必须制定检维修作业方案、异常工况等非正常运行与操作状况下的预防措施和应急处置措施，严格检维修作业审批，检维修作业必须由企业领导现场带班，指定专职安全监护人员全程监护；动火作业、有限空间作业要严格执行作业审批制度，落实作业全过程专职人员安全监护，足额配备防护用品和应急器材，做好作业过程通风、有毒有害检测等工作。

6. 开展安全隐患排查。企业要及时组织开展一次全面的安全检查，切实将复工复产前事故隐患排查治理作为第一季度企业隐患自查自改工作的核心内容，重点突出对机械设备、电气线路、消防安全、危化品储存与使用等进行系统检查，确保在复工复产前各类设备能够正常、安全运行；对重点场所、关键设备设施和作业环节开展安全风险辨识和评估，及时排查治理重大生产安全事故隐患，认真抓好整改，做到措施不落实不生产，隐患不排除不生产，重大隐患不清零不生产。

7. 强化极端天气安全管控。各企业要及时关注天气预警，

进一步做好低温雨雪冰冻天气灾害应急处置，遇大风雨雪天气，禁止露天场所登高作业、检维修作业；加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，防止坍塌事故导致人员、设备事故发生；做好值班值守，发现险情事故立即按程序启动响应，确保及时妥善处置。

四、工作要求

(一)周密部署复工复产工作。各镇要结合辖区冶金工贸行业特点，进一步细化复工复产方案，对复产复工进行安排部署。各企业要在复工复产前3天，向县、镇应急管理部门报告。各级应急部门要按照安全技术服务分工，深入企业开展安全技术指导服务，严格落实复工复产“七项措施”。企业对技术指导服务发现的问题隐患全部整改后，方可恢复生产建设。

(二)强化廉政和工作纪律。开展复产复工技术指导服务的工作人员要客观公正，帮助企业查找问题并指导企业进行整改，不得泄露被检查企业的技术和商业秘密。同时要严格执行中央八项规定及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义，严守廉政纪律和工作纪律。

(三)全面掌握复工复产情况。各镇要加强与企业的沟通，及时调度辖区内准备恢复生产或建设的企业，全面掌握企业复产复工信息，从2月14日起，每周五12点前报送本周冶金工贸企业复产复工情况。

联系人：王刚 张鹏

联系电话：0356-2061506 0356-2066363

附 件：

《泽州县工贸企业复工复产专家技术指导重点内容清单》



附件:

泽州县工贸企业复工复产专家技术指导重点内容清单

企业名称:

日期: 年 月 日

序号	项目名称	具体内容	印证资料	存在问题	专家建议
1	开展安全生产警示教育	是否制定2025年安全生产警示教育活动方案	查资料: 是否制定方案, 方案是否具有针对性和可操作性。		
2		组织职工观看安全生产事故警示教育片。	查资料: 是否有观看警示教育片的照片。		
3		汲取近年来我市各类工贸企业生产安全事故教训, 开展1次全方位、深层次的事故案例大反思、大讨论活动。	查资料: 是否有事故案例资料, 是否开展事故案例大反思、大讨论活动。		
4		主要负责人为本单位职工讲一堂安全生产警示教育课。	查资料: 是否有主要负责人讲课的相关资料。		
5	制定复工复产方案	开展1次事故应急演练, 确保应急救援队伍力量、应急物资配备齐全。	查资料: 是否有演练计划、演练脚本、演练记录、演练评估总结。; 应急救援队伍和应急物资是否与应急预案相符。		
6		企业要制定复工复产方案, 方案必须明确工作职责和具体任务, 制定针对性风险辨识管控和隐患排查治理措施、应急处置措施。	查资料: 是否制定方案, 方案是否明确工作职责和具体任务。是否制定针对性风险辨识管控和隐患排查治理措施、应急处置措施。		
7	签订安全生产责任书	层层签订安全生产责任书。	查资料: 是否层层签订安全生产责任书。		
8		召开安全生产动员大会。	查资料: 是否有会议签到表、会议记录、会议照片等。		

序号	项目名称	具体内容	印证资料	存在问题	专家建议
9		对新进员工和调换新岗位员工严格开展“三级”安全教育培训	查资料：是否组织员工开展“三级”安全教育培训，并组织考核。		
10		对节后回原岗位工作的其他员工进行一次安全知识再教育培训。	查资料：是否组织员工开展再教育培训，并组织考核。		
11		对生产技术人员、安全管理人员、特种作业人员等关键人员进行一次有针对性的岗前再教育。	查资料：是否组织生产技术人员、安全管理人员、特种作业人员、等关键人员进行教育培训，并组织考核。		
12	组织全员安全教育培训	培训内容应包括企业复工复产准备、安全生产法律法规、防灾避险和应急处置、岗位操作规程等。	查资料：培训内容是否包括企业复工复产准备、安全生产法律法规、防灾避险和应急处置、岗位安全操作规程等内容。		
13		检修作业是否制定检修作业方案，是否对检修作业人员进行培训，特种作业人员是否持证上岗。特别要强化外包工程安全管理，严禁发包给不具备资质的单位。发包单位要负责特种作业人员的资质审核、证件办理、作业过程监督等。	查资料：是否制定检修作业方案，是否进行培训，作业人员证件是否有效，是否签订相关协议，涉及资质是否有效。查现场：安全措施是否落实到位，是否进行现场监管等。		

序号	项目名称	具体内容	印证资料	存在问题	专家建议
14		企业要制定检修作业方案，严格检修作业审批，检修作业必须由企业领导现场带班，指定专职安全监护人员全程监护。	查资料：是否制定检修作业方案，并严格落实作业审批；作业过程中有领导现场代表，并安排专职安全监护人员负责全程监护。		
15	落实危险作业安全措施	有限空间作业、高空作业、临时用电作业等危险作业是否严格按照审批制度执行，是否制定作业方案和作业票证，是否对作业人员进行培训，是否严格设置作业场所安全警示标志和危险告知卡，是否落实作业专人专职安全监护，足额配备防护用品和应急器材。	查资料：是否制定相关规章制度，是否有作业方案和作业票及培训资料。查现场：安全措施是否落实到位，是否设置监护人、是否设置警示标志和风险告知卡；防护用品和应急器材是否完好有效。		
16		企业要组织开展一次全面的安全检查，重点突出对机械设备、电气线路、消防安全、危化品储存与使用等进行系统检查，确保在复工复产前各类设备能够正常、安全运行。	查资料：是否组织开展全面安全检查，全方位，无死角；保证各类设备能够正常、安全运行。		
17	开展安全隐患排查	对重点场所、关键设备设施和作业环节开展安全风险评估和评估。	查资料：是否有安全风险辨识和评估资料。		
18		排查治理重大生产安全事故隐患，认真抓好整改，做到措施不落实不生产，隐患不排除不生产，重大隐患不清零不生产。	查现场：是否存在重大事故隐患。		
19	强化极端天气安全管控	企业要关注天气预警，进一步做好低温雨雪冰冻天气灾害应急处置，遇大风雨雪天气，禁止露天场所登高作业、检修作业。	查资料：是否有极端天气预警信息登记台账；是否制定极端天气应急措施。		
20		对厂房墙体、建构物、彩钢板、广告牌等进行检查加固；	查资料：是否有厂房、建构物等相关检查记录。		
21		极端天气期间有专人负责值班值守	查资料：是否制定值班表并落实值班值守。		

专家签字：

企业主要负责人签字：