

泽州县应急管理局 文件

泽州县地方煤矿安全监督管理局

泽应急煤发〔2026〕98号

泽州县应急管理局 泽州县地方煤矿安全监督管理局 关于进一步加强全县煤矿“无视频不作业” 工作的通知

各煤矿主体企业，各煤矿：

为深入贯彻落实省委、省政府关于矿山安全生产的系列部署要求，创新基于工业互联网的煤矿安全生产监管监察方式，充分发挥信息技术对煤矿安全生产的赋能作用，实现井下重要作业场

所全过程视频监控，监督从业人员严格落实“上标准岗、干标准活”要求，全面构建“无监控不作业、作业行为受监督”的可视化作业环境，有效防范违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等“三违”行为，坚决遏制因习惯性违规引发的伤亡事故，现就进一步加强我县煤矿“无视频不作业（无照明不作业）”相关工作，提出如下要求：

一、重点落实五项核心工作措施

1、规范编制井下视频监控系统图。各煤矿必须严格对照《煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）》、《煤矿安全规程》，全面梳理井下所有作业区域的视频监控布设情况，编制正式的井下视频监控系统图，明确每台视频监控的安设地点、照射方位、覆盖范围、设备编号及维护责任人，在容易发生“三违”行为的重要作业场所，如井下采掘工作面、巷道维修作业点、钻孔施工作业点、重要机电设备检修作业点、大型设备安装、回撤作业点等地点，必须增补视频监控设施。系统图需经矿总工程师审核签字后存档，并报县应急局备案。所有井下作业实施前，必须由现场作业负责人先行检查对应区域视频监控的完好性，确认画面清晰、传输正常后方可启动作业，严禁在视频监控失效的区域组织任何危险作业。

2、压实视频监控系统管理责任。将视频监控的使用、管理、现场安装、维护等事项详细纳入作业规程，明确视频监控管理、

维护责任。针对井下光照不足的区域，必须配套增设专用补光设施；作业现场粉尘大、镜头易污染的地点，必须及时擦拭，确保监控画面全程清晰可辨，满足作业全过程追溯要求。

3、常态化开展“三违”案例警示教育。各煤矿主体企业要建立季度典型“三违”案例视频制作机制，每季度制作一部内部典型视频“三违”案例，制作成本土化、场景化的警示教育视频，组织所有井下从业人员开展集中学习，用“身边事教育身边人”，让“三违”警示真正入脑入心，从思想源头上减少违章行为的发生。

4、坚决树牢“无照明不作业”刚性底线。各煤矿要把作业区域照明达标作为所有井下作业的前置审批条件，严格执行“照明不合格不作业”的硬性要求，对照《煤矿安全规程》相关照明规定，全面梳理井下照明盲区和薄弱区域，确保井下重要作业场所照明全覆盖，坚决杜绝因照明不足导致的视线不清、误操作、碰撞绊倒等安全隐患，筑牢井下作业安全的第一道防线。

5、严格按照《煤矿安全规程》及照明、防爆相关规定，高标准完成井下照明系统升级改造。各煤矿要严格对照《煤矿安全规程》及煤矿防爆电气相关国家标准，制定井下照明系统全域升级改造方案，同步优化供电线路，升级照明综保装置，做到重点区域精准布控、特殊场景专项保障、应急照明稳定可靠，全力打造井下无盲区的明亮作业环境。

二、工作要求

1、统一思想，高度重视。各煤矿企业要从保障矿工生命安全、防范重特大事故的政治高度，充分认识推进“无视频不作业（无照明不作业）”工作的重要意义，把该项工作作为当前安全生产的重点任务来抓，主要负责人亲自部署、亲自推动，明确专项工作专班，细化任务分工，确保各项要求不折不扣落地执行。

2、制定计划，有序推进。各煤矿要结合自身生产实际，制定专项工作实施方案，明确视频监控补点完善、系统图编制、照明升级改造的具体时间表和路线图，方案于本通知下发一个月内报县应急管理局煤综股备案。对未按计划进度推进、不能按期完成改造任务的煤矿，监管部门将依法采取通报批评、约谈主要负责人、暂停相关作业审批等措施督促整改。

3、分级管理，加强监督。各煤矿要建立健全视频监控系统安装、使用、维护全流程管理制度，配套完善内部考核奖惩机制，安排专人24小时值守监控调度中心，实时巡查井下作业画面，发现“三违”行为第一时间制止、第一时间处置，并按规定严肃追究相关人员责任。县应急局将持续加大“四不两直”抽查力度，对现场检查中发现的视频失效、照明缺失、违规作业等问题，一律依法依规从严处置，严肃倒查相关管理人员责任。

4、宣传引导，强力推动。县应急管理局已将“无视频不作业（无照明不作业）”建设列为2026年煤矿安全监管的重点工

作，将定期检查各煤矿工作进展，及时协调解决推进过程中的难点问题，确保全县所有正常生产、建设煤矿按期全面完成各项工作任务，持续提升我县煤矿安全生产整体水平。



泽州县应急管理局



泽州县地方煤矿安全监督管理局

2026年6月29日

此页无正文